

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 9月27日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-283140

[ST.10/C]:

[JP 2002-283140]

出 願 人


Applicant(s):

株式会社デンソー

2003年 6月25日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3049899

【書類名】 特許願

【整理番号】 IP7275

【提出日】 平成14年 9月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B23Q 3/08

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 金田 堅三

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 飯海 和彦

【特許出願人】

 【識別番号】 000004260

 【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

 【識別番号】 100100022

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 伊藤 洋二

 【電話番号】 052-565-9911

【選任した代理人】

 【識別番号】 100108198

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 三浦 高広

 【電話番号】 052-565-9911

【選任した代理人】

 【識別番号】 100111578

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 水野 史博

 【電話番号】 052-565-9911

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038287

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 機械加工法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 固定用面（14）に固定されたワーク（13）にクーラント（19）をかけながら機械加工する方法において、

前記ワークを前記固定用面に固定する固定材（12）として、硝酸カルシウム四水和物、ポリエチレングリコールおよびパラフィンのうちのいずれかからなり且つ常温以上の融点を有するものを用い、

前記固定材を凝固させることで前記ワークを前記固定用面に固定し、

前記クーラントとして常温状態のものをを用いることを特徴とする機械加工法。

【請求項 2】 固定用面（14）に固定されたワーク（13）にクーラント（19）をかけながら機械加工する方法において、

前記ワークを前記固定用面に固定する固定材（12）として、ポリエチレングリコールおよびパラフィンのうちのいずれかからなり且つ 0℃以上常温以下の融点を有するものを用い、

前記固定用面上に前記ワークおよび液体状態の前記凝固剤を配置した後、常温状態以下の前記クーラントを用いて前記固定材を凝固させることにより、前記ワークを前記固定用面に固定することを特徴とする機械加工法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、固定用面に固定されたワークにクーラントをかけながら機械加工する機械加工法に関し、特に、磁石式ワーク固定法が使えないステンレス、非鉄金属、セラミックスなどの材料でできたワーク、その場合でも特に薄板や強度が弱くて壊れやすいものを固定して、切削加工等の機械加工を行う場合などに用いて有効である。

【0002】

【従来の技術】

従来の薄板や壊れやすい形状のワークを機械加工する際のワーク固定法のひと

つとして、冷凍チャックがある（例えば、特許文献 1 参照）。このものは、融点 17℃程度のシリコンオイル系凝固剤を用いており、その装置は加工台（固定用面）および切削用クーラントを冷却するために、大型で高価な冷却装置が必要なものとなっている。

【0003】

【特許文献 1】

特許第 2 9 9 2 7 7 0 号（第 6 - 8 頁、第 1 - 2 図）

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記問題に鑑み、凝固剤を用いて固定用面に固定されたワークにクーラントをかけながら機械加工する機械加工法において、大型で高価な冷却装置を不要とすることを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明は、加工に使用するクーラント（加工液）の温度が常温である場合と、常温以下である場合とに分けて、凝固剤について鋭意検討を行った結果、抄出されたものである。ここで、常温とはこの種の機械加工が行われる通常的环境温度であり、例えば 20～30℃程度である。

【0006】

請求項 1 に記載の発明では、固定用面（14）に固定されたワーク（13）にクーラント（19）をかけながら機械加工する方法において、ワークを固定用面に固定する固定材（12）として、硝酸カルシウム四水和物、ポリエチレングリコールおよびパラフィンのうちのいずれかからなり且つ常温以上の融点を有するものを用い、固定材を凝固させることでワークを固定用面に固定し、クーラントとして常温状態のものを用いることを特徴とする。

【0007】

本発明では、固定用面を固定材の融点以上に加熱し、その上に固定材を配置し、固定材を融解状態としたところでワークを配置した後、常温に戻して固定材を凝固させることにより、ワークの固定がなされる。その後は、常温のクーラント

を用いて問題なく機械加工が実施可能となる。つまり、本発明では、固定用面やクーラントを冷却する必要がない。

【 0 0 0 8 】

また、常温で加工するので、製品のそりや寸法誤差が少ないというメリットがある。また、常温以上の融点を有する硝酸カルシウム四水和物、ポリエチレングリコールおよびパラフィン、安価且つ公害や毒性の心配がなく環境にやさしい固定材として、本発明者らが鋭意検討した結果、見出したものである。

【 0 0 0 9 】

したがって、本発明によれば、環境にやさしい凝固剤を用いて固定用面に固定されたワークにクーラントをかけながら機械加工する機械加工法において、大型で高価な冷却装置を不要とすることができる。

【 0 0 1 0 】

また、請求項 2 に記載の発明では、固定用面（14）に固定されたワーク（13）にクーラント（19）をかけながら機械加工する方法において、ワークを固定用面に固定する固定材（12）として、ポリエチレングリコールおよびパラフィンのうちのいずれかからなり且つ 0℃以上常温以下の融点を有するものを用い、固定用面上にワークおよび液体状態の凝固剤を配置した後、常温状態以下のクーラントを用いて固定材を凝固させることにより、ワークを固定用面に固定することを特徴とする。

【 0 0 1 1 】

0℃以上常温以下の融点を有する固定材は常温では液体状態であるので、常温で液体状態の固定材およびワークを固定用面の上に配置した後、実際に機械加工する前に常温以下のクーラントを用いて、固定材を冷却・凝固させることによりワークの固定を実現できる。その後は、常温以下のクーラントを用いて問題なく機械加工が実施可能となる。

【 0 0 1 2 】

本発明では、固定材を凝固させるために、クーラントを冷却して常温以下のものにする必要があるが、固定材の凝固温度は常温以下ではあっても 0℃以上であるため、クーラントの冷却においてはさほど大がかりな冷却を必要としない。具

体的には、投げ込みクーラ等の汎用の冷却装置で事足りる。

【0013】

また、0℃以上常温以下の融点を有するポリエチレングリコールおよびパラフィン、安価且つ公害や毒性の心配がなく環境にやさしい固定材として、上記請求項1の発明と同様、本発明者らが鋭意検討した結果、見出したものである。

【0014】

したがって、本発明によっても、環境にやさしい凝固剤を用いて固定用面に固定されたワークにクーラントをかけながら機械加工する機械加工法において、大型で高価な冷却装置を不要とすることができる。

【0015】

なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を図に示す実施形態について説明する。図1は本発明の実施形態に係る機械加工法に用いられる加工装置の全容を概略的に示す図である。また、図2は図1中のワーク固定台14の近傍部を示す拡大図である。

【0017】

図1に示す装置は、大きくは、クーラント19を貯蔵するクーラント貯蔵部A、ワーク13を固定し機械加工するワーク加工部Bからなり、これら両部A、Bの間をクーラント19が循環するようになっているものである。クーラント19の循環は、図示しない循環ポンプ等を用い、クーラント吸い込み口6およびクーラント戻り口7を有するクーラントホース8にて行われる。

【0018】

図1において、投げ込みクーラ本体1は冷却パイプ2を有する汎用のものでクーラント19を冷却するクーラント冷却装置として構成されている。冷却パイプ2はクーラント槽5に投げ込まれ、本体1により冷却パイプ2の温度を制御することで、クーラント槽5内のクーラント19を冷やすことができるようになっている。

【 0 0 1 9 】

この投げ込みクーラ本体 1 には、水温センサ 3 が設けられている。この水温センサ 3 はクーラント槽 5 内のクーラント 1 9 の温度をモニタするものであり、水温センサ 3 と投げ込みクーラ本体 1 とが連動してクーラント 1 9 を設定温度に保持することができるようになっている。

【 0 0 2 0 】

クーラント槽は、仕切壁で区画されたクーラント第 1 沈殿槽 4 とクーラント第 2 沈殿槽 5 とからなる。クーラント第 1 沈殿槽 4 は、加工後の削り屑を含んだクーラントがクーラント戻り口 7 から戻ってきて蓄えられるところであり、当該クーラントを図示しないフィルタなどでろ過したり、削り屑をクーラント第 1 沈殿槽 4 の底に沈殿させたりすることでクーラントをきれいにするようにしている。

【 0 0 2 1 】

そして、クーラント第 1 沈殿槽 4 できれいになったクーラント 1 9 の上澄み液が、上記仕切壁を越えてクーラント第 2 沈殿槽 5 へ流れ込むようになっている。そして、この第 2 沈殿槽 5 内のクーラント 1 9 は、常温のまま、場合によっては上記クーラント冷却装置 1、2 によって常温以下にされ、クーラント吸い込み口 6 から吸込まれ、再びワーク加工部 B に回される。

【 0 0 2 2 】

このようにクーラント貯蔵部 A は、クーラント冷却装置としての投げ込みクーラ本体 1 および冷却パイプ 2、水温センサ 3、両沈殿槽 4、5 から構成されている。

【 0 0 2 3 】

ワーク加工部 B は、加工機本体 9 を有する。加工機本体 9 の上には、危険防止用の砥石カバー 1 0 を有する回転砥石 1 1 が設けられ、固定材としての凝固剤 1 2 を介してワーク 1 3 が固定用面としてのワーク固定台 1 4 に固定されている。ワーク 1 3 は特に限定するものではないが、ステンレス、非鉄金属、セラミックなどの材料でできた薄板や強度が弱くて壊れやすいものを採用できる。

【 0 0 2 4 】

このワーク固定台 1 4 は、テーブル 1 5 によってワーク加工時に前後左右に動

かされるようになっている。

【 0 0 2 5 】

ここで、ワーク固定台 1 4 に固定されたワーク 1 3 には、クーラント 1 9 をかけながら回転砥石 1 1 による切削加工が施され、クーラント 1 9 によって切り屑が除去されるが、ワーク固定台 1 4 およびテーブル 1 5 の下側には、当該加工中にクーラント 1 9 が流れ落ちるクーラント受け 1 6 が設けられている。

【 0 0 2 6 】

また、クーラント貯蔵部 A からクーラントホース 8 を通ってワーク加工部 B へ供給されるクーラント 1 9 は、クーラントホース 8 に取り付けられたクーラント散布口 1 7 から散布され、ワーク 1 3 に振り掛けられるようになっている。このクーラント散布口 1 7 からのクーラント 1 9 の流出量はクーラント開閉コック 1 8 によってコントロールするようにしている。

【 0 0 2 7 】

このように、ワーク加工部 B は、加工機本体 9、砥石カバー 1 0、回転砥石 1 1、ワーク固定台 1 4、テーブル 1 5、クーラント受け 1 6、クーラント散布口 1 7、クーラント開閉コック 1 8 により実質的に構成されている。

【 0 0 2 8 】

そして、上述したように、クーラント貯蔵部 A とワーク加工部 B の間をクーラント 1 9 が循環するようになっており、貯蔵部 A にてクーラント吸い込み口 6 から吸い込まれたクーラント 1 9 は、クーラントホース 8 を通ってクーラント散布口 1 7 からワーク加工部 B へ散布され、クーラント戻り口 7 から再び貯蔵部 A に戻るようになっている。

【 0 0 2 9 】

ここにおいて、ワーク 1 3 を固定用面に固定する固定材としての凝固剤 1 2 は、機械加工に用いるクーラント 1 9 が常温である場合と常温以下である場合とで異なるものが用いられる。常温とは 2 0 ～ 3 0 ℃ 程度の室温であり例えば 2 5 ℃ である。次に、各場合における本実施形態の機械加工法について述べる。

【 0 0 3 0 】

〔常温状態のクーラントを用いる場合〕

この場合、室温の水を主成分としたクーラント 1 9 で機械加工するため、クーラントを冷却する必要が無く、クーラント冷却装置としての投げ込みクーラ本体 1 および冷却パイプ 2、水温センサ 3 は作動させなくて良い。

【 0 0 3 1 】

つまり、この方法では、投げ込みクーラ本体 1 などの設備費と段取時間を節約できるメリットがある。また、この方法は、冷却装置が全く不要であって簡便だけでなく、室温で加工するので、製品（ワーク）のそりや寸法誤差が少ないというメリットもある。

【 0 0 3 2 】

クーラント 1 9 が室温なので凝固剤 1 2 は当然室温以上の融点を持つものから選択されるべきである。具体的には、3 0℃以上好ましくは 4 0℃以上の融点のものを選択できる。また同時にワーク 1 3 に付着した凝固剤 1 2 を水で洗浄する便利さを考慮すると、その融点は 1 0 0℃以下が望ましい。

【 0 0 3 3 】

凝固剤 1 2 が持つべきその他の要件としては、まず第一にワーク 1 3 との接着強度が強いこと、金属への腐食性がないこと、公害や毒性の心配がなく環境にやさしいこと、そして当然安価なことがあげられる。

【 0 0 3 4 】

種々検討した結果、水溶性物質では、多数ある塩水和物のうちで硝酸カルシウム四水和物（融点 4.3℃）、ポリエチレングリコールでは分子量 1 5 4 0 のもの（融点 4 6℃）や分子量 6 0 0 0 のもの（融点 5 9℃）、さらには分子量 4 0 0 万のもの（融点 6 6℃）などがあることがわかった。ポリエチレングリコールは分子量が大きいほど融点が高くなるので、多数ある市販品の中から用途に応じた融点のものを選択できる利点がある。

【 0 0 3 5 】

これらの硝酸カルシウム四水和物とポリエチレングリコールは水溶性であるため、これらを凝固剤 1 2 として用いた場合、機械加工終了後、ワーク 1 3 に付着した凝固剤 1 2 を除去するのに室温の水を使い、水洗することができるので便利である。

【 0 0 3 6 】

また、非水溶性の凝固剤 1 2 としてはパラフィンが適していることがわかった。この場合も融点が 4 2℃ ぐらいから 1 0 0℃ 程度まで色々なものが市販品として入手できる。パラフィンの場合は非水溶性なので、クーラント 1 9 をかけながら長時間、機械加工を行なってもワーク 1 3 の接着強度の低下がないという利点がある。

【 0 0 3 7 】

しかし、作業終了後の凝固剤 1 2 の除去において、ワーク 1 3 に付着したパラフィンを除去するために非水溶性の溶剤や融点以上の熱湯を使わなければならないという点が、水溶性のものに比べて手間を要する。

【 0 0 3 8 】

このように、常温状態のクーラントを用いて機械加工する場合、上述した常温以上の融点を有する硝酸カルシウム四水和物、ポリエチレングリコールおよびパラフィンのうちのいずれかを凝固剤 1 2 として用い、この凝固剤 1 2 の凝固によってワーク 1 3 をワーク固定台（固定用面） 1 4 に固定する。

【 0 0 3 9 】

当然これらの凝固剤 1 2 は室温で固体なので、ワーク 1 3 の固定は次のように行う。まず、ワーク固定台 1 4 にドライヤーの温風を当てる等により固定用面を凝固剤 1 2 の融点以上に加熱し、その上に固体状態の凝固剤 1 2 を配置して融解状態とし、この状態でワーク 1 3 を配置する。

【 0 0 4 0 】

その後、室温に戻して凝固剤 1 2 を凝固させることによりワーク 1 3 が固定される。このとき、室温に戻すために室温のクーラント 1 9 をワーク固定台 1 4 の周辺に振り掛けても良い。ただし、融解状態の凝固剤 1 2 が流れてしまわないように、クーラント 1 9 は、ワーク固定台 1 4 自身には振りかからないようにし、ワーク固定台 1 4 周辺のテーブル 1 5 に振り掛けるようにする。

【 0 0 4 1 】

その後は、上記図 1 に示す加工装置において、室温のクーラント 1 9 を用いて問題なく機械加工が実施可能となる。つまり、本実施形態において常温状態のク

ークラント 1 9 を用いる場合には、ワーク固定台 1 4 やークラント 1 9 を冷却する必要がない。

【 0 0 4 2 】

また、ここで凝固剤 1 2 として用いる常温以上の融点を有する硝酸カルシウム四水和物、ポリエチレングリコールおよびパラフィン、安価且つ公害や毒性の心配がなく環境にやさしいものである。したがって、環境にやさしく且つ大型で高価な冷却装置を不要とした機械加工法が実現できる。

【 0 0 4 3 】

この常温状態のークラント 1 9 を用いる場合について具体的に凝固剤 1 2 による接着強度を調べた例をいくつか挙げておく。図 3 は、この接着強度の測定方法を示す図である。

【 0 0 4 4 】

図 3 に示すように、凝固剤 1 2 の接着強度を調べるために磁石につかないステンレス製のテストピース 2 0 を用いた。このテストピース 2 0 を凝固剤 1 2 を介して加工装置におけるワーク固定台 1 4 の上に固定する。このテストピース 2 0 の接着部面積は 1 cm^2 としてある。

【 0 0 4 5 】

接着強度は、引っ張り強さプッシュプルゲージ 2 1 をフック 2 2 を介してテストピース 2 0 に引っ掛け、当該ゲージ 2 1 を手で握って引っ張り強度を測定することにより、剪断強度として求める。

【 0 0 4 6 】

(具体例 1)

本例は、室温のークラントと非水溶性の凝固剤を用いて機械加工する場合である。凝固剤 1 2 として融点が 69°C のパラフィンを用いた。まず、ワーク固定台 1 4 をドライヤーでパラフィンの融点以上の 110°C に熱してその上に固体のパラフィンを置き、完全に液体状になるまで放置した。

【 0 0 4 7 】

この液体パラフィンの広がり直径が約 20 mm になった時、テストピース 2 0 をこの液体状の凝固剤 1 2 の上に置き、その後、室温のークラント 1 9 をテ

ブル15に振り掛けて凝固剤12が凝固して固まるのを待った。

【0048】

ワーク固定台14が室温になったことを確認した後、プッシュプルゲージ21でテストピース20が剥がれるまで引っ張り、その接着強度（剪断強度）を測定した。このように測定した3回の接着強度の平均値は22.4 kg/cm²であった。

【0049】

さらに10分間、室温の水系クーラント（水溶性研削油剤 J I S A3種1号相当品の50倍希釈液）を接着面に振り掛けた後の接着強度を測定したところ、その3回の平均値は19.4 kg/cm²であった。また接着面の凝固剤12が溶けることもなく、外観変化はまったくなかった。なお、本実施形態中では以下すべて、接着強度のデータは3回のテストの平均値であり、クーラント19の振り掛け時間は10分間である。

【0050】

接着強度の比較のために、従来の方法である、氷及び環状ポリジメチルシロキサン（低分子シリコンオイル（融点17℃）を凝固剤12として用いた場合の接着強度のデータを示す。

【0051】

クーラント19を振り掛ける前の接着強度は氷の場合が12.6 kg/cm²、シリコンオイルの場合が1.7 kg/cm²であった。クーラント19を振り掛けた後のシリコンオイルの強度は3.1 kg/cm²であった。以上の結果から本例の固定方法は従来より優れた接着強度を持つことがわかる。

【0052】

（具体例2）

本例は、室温のクーラントと水溶性の凝固剤を用いて機械加工する場合である。凝固剤12としてポリエチレングリコール1540（融点46℃）を用いた。上記具体例1と同様の方法にて、ポリエチレングリコール1540を融解、凝固させることによりテストピース20をワーク固定台14に固定した。

【0053】

この場合、クーラント 19 を振り掛ける前の接着強度は 4.8 kg/cm^2 であった。そして 10 分間クーラント 19 を振り掛けると、接着面周辺の凝固剤 12 は徐々に溶け始めたものの、クーラント振り掛け後の接着強度は 3.1 kg/cm^2 であり、従来品のシリコンオイルと同等の接着強度が確保できている。

【 0 0 5 4 】

(具体例 3)

本例も、室温のクーラントと水溶性の凝固剤を用いて機械加工する場合である。凝固剤 12 として硝酸カルシウム四水和物（融点 43°C ）を用いた。

【 0 0 5 5 】

本例の場合も、上記具体例 1 と同様の方法にて、硝酸カルシウム四水和物を融解、凝固させることによりテストピース 20 をワーク固定台 14 に固定できる。ただし、この塩水和物は過冷却を起こすため、融点以下に冷えても凝固しない。そのため、接着面周辺に固体の種結晶を添加することにより徐々に凝固させた。

【 0 0 5 6 】

そしてその接着強度を測定したところ 8.1 kg/cm^2 であった。また、10 分間クーラント 19 を振り掛けると、この場合も接着面周辺の凝固剤 12 は徐々に溶け始めたものの、クーラント振り掛け後の接着強度は 3.1 kg/cm^2 であり、従来のシリコンオイルを用いた場合と同等の接着強度を確保できた。

【 0 0 5 7 】

[常温以下のクーラントを用いる場合]

この場合、室温以下のクーラント 19 で機械加工するため、クーラントを冷却する必要がある、上記加工装置においてクーラント冷却装置としての投げ込みクーラ本体 1 および冷却パイプ 2、水温センサ 3 を作動させた状態で機械加工を行う。

【 0 0 5 8 】

この場合に適した凝固剤 12 としては、融点が 0°C 以上室温以下の間にあるポリエチレングリコールとパラフィンがある。具体的には、 0°C 以上 20°C 以下の融点のものを選択できる。

【 0 0 5 9 】

上述したようにポリエチレン系は水溶性であり、パラフィン系は非水溶性である。そして、これらポリエチレン系、パラフィン系とも分子量が小さくなれば融点は低下するので、凝固剤 12 に用いるポリエチレングリコール、パラフィンとしては、市販の試薬の中から用途に応じたものを選択できる。

【0060】

例えばポリエチレングリコール 400（融点 8℃）、炭素数 14 の n-パラフィン（融点 5℃）、炭素数 15 の n-パラフィン（融点 10℃）、炭素数 16 の n-パラフィン（融点 18℃）がある。

【0061】

当然これらの凝固剤は室温で液体である。そして、このとき用いる水系クーラント 19 の温度は 0℃と凝固剤 12 の融点の間にあるので、クーラント 19 の冷却作用により凝固剤 12 を凝固させることができるとともに、ワーク 13 へのクーラント散布を停止すると凝固剤 12 は溶ける。そのため、凝固剤 12 の除去は、クーラント 19 とともに流すことで容易に行える。

【0062】

なお、以上述べた融点が 0℃以上且つ室温以下のポリエチレングリコールおよびパラフィンもすべて安価で、金属への腐食性もなく、且つ公害や人体への悪影響もない環境にやさしい物質である。また、本凝固剤 12 においては、液体時の粘度を調節して作業性を向上させるために、凝固剤中にアルミナや珪藻土などの粉末を添加しても良い。

【0063】

このように、常温以下のクーラントを用いて機械加工する場合、上述した 0℃以上常温以下の融点を有するポリエチレングリコールおよびパラフィンのうちのいずれかを凝固剤 12 として用い、ワーク固定台（固定用面）14 の上にワーク 13 および液体状態の凝固剤 12 を配置した後、常温以下のクーラント 19 を用いて固定材を凝固させることにより、ワーク 13 を固定する。

【0064】

これらの凝固剤 12 は室温で液体であるので、ワーク固定台 14 の上に液体状態の凝固剤 12 を介してワーク 13 を配置した後、実際に機械加工する前に常温

以下のクーラント 1 9 を用いて、凝固剤 1 2 を冷却・凝固させる。

【 0 0 6 5 】

具体的には、液体状態の凝固剤 1 2 が流れてしまわないように、室温以下のクーラント 1 9 をワーク固定台 1 4 の周辺に振り掛けることで、ワーク固定台 1 4 および凝固剤 1 2 を凝固剤 1 2 の融点以下に冷却する。それによりワークの固定を実現でき、その後は、室温以下のクーラント 1 9 を用いて問題なく機械加工が実施できる。

【 0 0 6 6 】

この方法では、凝固剤 1 2 を凝固させるために、クーラント 1 9 を冷却して室温以下のものにする必要があるが、凝固剤 1 2 の凝固温度は室温以下ではあっても 0℃ 以上である。そのため、クーラント 1 9 の冷却においてはさほど大がかりな冷却を必要とせず、上記加工装置における汎用の投げ込みクーラ 1 で事足りる。

【 0 0 6 7 】

このように、常温以下のクーラントを用いる場合にも、0℃ 以上常温以下の融点を有するポリエチレングリコールおよびパラフィンのいずれかを凝固剤 1 2 として用いることで、環境にやさしく且つ大型で高価な冷却装置を不要とした機械加工法が実現できる。

【 0 0 6 8 】

この常温以下のクーラント 1 9 を用いる場合について具体的に凝固剤 1 2 による接着強度を調べた例をいくつか挙げておく。接着強度は上記図 3 に示したものと同様の方法で測定した。

【 0 0 6 9 】

(具体例 4)

本例は、室温以下のクーラントと非水溶性の凝固剤を用いて機械加工する場合である。凝固剤 1 2 として室温で液体状の炭素数 1 6 の n-パラフィン (融点 1 8℃) を用いた。

【 0 0 7 0 】

まず、投げ込みクーラ本体 1 を作動させ、クーラント温度を 1 0℃ にした。そ

して、液体の広がり直径が約 20 mm になる量のパラフィンをワーク固定台 14 の上に垂らし、テストピース 20 をこの液体状の凝固剤 12 の上に置いた。その後、10℃のクーラント 19 をテーブル 15 に振り掛けて凝固剤 12 が固まるのを待った。

【0071】

ワーク固定台 14 が 10℃になったことを確認した後、プッシュプルゲージ 21 でテストピース 20 が剥がれるまで引っ張り、その接着強度（剪断強度）を測定した。このときの接着強度は 2.4 kg/cm^2 であった。

【0072】

さらに、10 分間、10℃のクーラント 19 を接着面に振り掛けた後の接着強度を測定したところ、その値は 4.4 kg/cm^2 であった。また接着面の凝固剤 12 が溶けることもなく、外観変化はまったくなかった。このように、パラフィンの場合はクーラント振り掛け前後の接着強度の差はほとんどなく、従来品のシリコンオイルと同等以上の接着強度が確保できている。

【0073】

なお、作業終了後、このパラフィンをワーク 13 から除去するためには室温の水で洗浄すれば良い。そして、その水を 10℃に冷却すれば、固体状パラフィンだけが水面上に浮いているので、それをすくい取って処分すれば環境汚染の心配もない。また環境にやさしい同じパラフィン系の専用洗浄剤があるので、それでワーク 12 に付着している凝固剤を除去することもできる。

【0074】

（具体例 5）

本例は、室温以下のクーラントと水溶性の凝固剤を用いて機械加工する場合である。凝固剤 12 としてポリエチレングリコール 400（融点 8℃）を用いた。その他の方法は上記具体例 4 と同じである。ただし、クーラント 19 の温度は 4℃に設定した。

【0075】

この場合、クーラント 19 を振り掛ける前の接着強度は 5.2 kg/cm^2 であった。そして 10 分間クーラント 19 を振り掛けると、接着面周辺の凝固剤 1

2 は徐々に溶け始めたものの、クーラント振り掛け後の接着強度は 3.4 kg/cm^2 であり、従来レベルと同等以上の接着強度を確保できている。なお、この凝固剤を作業終了後、ワーク 1 3 から除去するためには単に水洗するだけで十分である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施形態に係る機械加工法に用いられる加工装置を示す概略構成図である。

【図 2】

図 1 中のワーク固定台の近傍部を示す拡大図である。

【図 3】


凝固剤による接着強度の測定方法を示す図である。

【符号の説明】


1 2 …凝固剤、 1 3 …ワーク、 1 4 …ワーク固定台、 1 9 …クーラント。

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 凝固剤を用いて固定用面に固定されたワークにクーラントをかけながら機械加工する機械加工法において、大型で高価な冷却装置を不要とする。

【解決手段】 ワーク 1 3 を固定用面としてのワーク固定台 1 4 に固定する凝固剤 1 2 として、硝酸カルシウム四水和物、ポリエチレングリコールおよびパラフィンのうちのいずれかからなり且つ常温以上の融点を有するものを用い、凝固剤 1 2 を凝固させることでワーク 1 3 をワーク固定台 1 4 に固定し、クーラント 1 9 として常温状態のものを用いる。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 6 0]

1. 変更年月日 1 9 9 6 年 1 0 月 8 日

[変更理由] 名称変更

住 所 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名 株式会社デンソー